



راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی



- ویژه آزمون‌های نظام مهندسی عمران اجرا،
عمران نظارت، معماری اجراء، معماری نظارت
- حاوی نکات بسیار مهم و سوالات طبقه‌بندی
شده آزمون نظام مهندسی اجرا و نظارت
- به همراه کلیدوازه

مؤلف:

محمد حسین علیزاده



علیزاده‌برزی، محمدحسین، ۱۳۴۹ -

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (نظرارت - اجر) ... مولف محمدحسین علیزاده.

ویراست ۳ -

تهران: نوآور، ۱۳۹۵ -

[۲۰۸] ص.

۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۰۸۷-۸

چاپ دوازدهم.

کتابنامه: ص. [۲۰۸].

نمایه.

اتصال‌های جوش شده

Welded joints

سازه‌های فولادی جوش شده

Welded steel structures

جوشکاری -- راهنمای آموزشی (عالی)

Welding -- Study and teaching (Higher)

جوشکاری -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)

Welding -- Examinations, questions, etc. (Higher)

دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران -- آزمون‌ها

Universities and colleges -- Iran -- Examinations

TA۴۹۲/الف۲ ع ۱۳۹۵

۶۷۱/۵۲۰۴۲

۴۷۷۷۴۴۶

سرشنهاس

عنوان و نام پدیدآور

و ضعیت ویراست

مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

شابک

بادداشت

بادداشت

موضوع

رده بندی کنگره

رده بندی دیوبی

شاره کتابشناسی ملی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

مؤلف: محمدحسین علیزاده

ناشر: نوآور

شماره گان: ۱۰۰۰ نسخه

مدیر فنی: محمدرضا نصیرنیا

نوبت چاپ:

۹۷۸-۶۰۰-۱۶۸-۰۸۷-۸

شابک:

تومان قیمت:

نوآور، تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای

رثا نامه‌برداری نرسیده به خیابان دانشگاه ساختمان ایرانیان، پلاک ۵۸

طبقدوم، واحد ۴ تلفن: ۰۶۴۸۴۱۹۱-۹۲

www.noavarpub.com

مرکز پخش:



نوآور

لطفاً جهت دریافت الحالات و اصلاحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.

www.noavarpub.com

<https://telegram.me/noavarpub>

<https://www.instagram.com/noavarpub>

خواننده فرهیخته و بزرگوار

نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب‌های این انتشارات، به استحضار تان می‌رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلفان و مترجمان و کارگروه‌های مختلف آماده‌سازی و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را برای ارائه کتابی درخور و شایسته شما فرهیخته گرامی به کار بسته‌اند و تلاش کرده‌اند که اثری را ارائه نمایند که از حدائق‌های استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

با این وجود، علی‌رغم تمامی تلاش‌های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثری را نمی‌توان الزاماً می‌را نقص و اشکال دانست. از سوی دیگر، این انتشارات بنایه تعهدات حرفه‌ای و اخلاقی خود و نیز بنایه اعتقاد راسخ به حقوق مسلم خواننده‌گان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به‌ویژه از طریق فراخوان به خواننده‌گان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب‌های متشره خود آگاه شده و آن‌ها را در چاپ‌ها و پیرایش‌های بعدی آن‌ها رفع نماید.

لذا در این راستا، از شما فرهیخته گرامی تقاضا داریم در صورتی که حین مطالعه کتاب با اشکالات، نواقص و یا ایرادهای شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصلاحات را بر روی خود کتاب انجام داده‌اید پس از اتمام مطالعه، کتاب و پیرایش شده خود را با هزینه انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصلاحات خود را بر روی برگه جداگانه‌ای یادداشت نموده‌اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مزبور را با ذکر نام و شماره تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ‌ها و پیرایش‌های بعدی کتاب اعمال و اصلاح گردد و باعث هرچه پریارتر شدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاری آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل معهده‌دانه و مسئولانه شما خواننده فرهیخته و گرانقدر، بهمنظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاری علمی و فرهنگی، در صورتی که اصلاحات درست و بجا باشند، مناسب با میزان اصلاحات، به‌رسم ادب و قدرشناسی، نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصلاح شده آن و نیز از سایر کتب متشره خود را به عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می‌نماید، و در صورتی که اصلاحات تأثیرگذار باشند در مقامه چاپ بعدی کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می‌شود.

همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، اتفاقات و راهکارهای شما عزیزان در راستای بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشთاقانه استقبال می‌نمایند.



نشر نوآور

تلفن: ۰۶۴۸۴۱۹۱-۲
www.noavarpub.com
info@noavarpub.com

فهرست مطالب

فصل اول: جوشکاری و تجهیزات جوش قوس الکتریکی

۱۱	۱-۱ مقدمه
۱۱	۱-۲ علائم جوشکاری
۱۳	۱-۳ وضعیت‌ها یا موقعیت‌های جوشکاری
۱۴	۱-۴ اتصالات جوشی
۱۴	۱-۵ انواع جوش
۱۵	۱-۶ جوش شیاری
۱۵	۱-۷ جوش گوشه
۱۶	۱-۸ کاربرد انواع جوش در ساختمان
۱۶	۱-۹ جوش قوس الکتریکی
۱۷	۱-۱۰ مدار جوشکاری قوس الکتریکی
۱۷	۱-۱۱ عوامل مهم در جوشکاری قوسی
۱۸	۱-۱۲ فرآیندهای جوشکاری
۱۹	۱-۱۳ جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW)
۲۰	۱-۱۴ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW)
۲۲	۱-۱۵ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توبودری (SAW)
۲۲	۱-۱۶ جوشکاری زیرپودری (EGW)
۲۳	۱-۱۷ جوش گاز الکتریکی (ESW)
۲۴	۱-۱۸ جوش سرباره الکتریکی (ESW)
۲۴	۱-۱۹ جوش خمیری
۲۴	۱-۲۰ جوشکاری گل میخ
۲۴	۱-۲۱ پیش گرمایش
۲۶	۱-۲۲ جوش پذیری فولاد
۲۷	۱-۲۳ نکات مهم و معرفی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

فصل دوم: الکترود

۳۶	۲-۱ مقدمه
۳۶	۲-۲ چند تعریف مهم
۳۶	۲-۳ دسته‌بندی الکترودها
۳۶	۲-۴ روکش الکترود
۳۷	۲-۵ مصالح جوشکاری
۳۷	۲-۶ وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری
۳۷	۲-۷ مواد تشکیل دهنده روکش الکترود
۳۷	۲-۸ پودر آهن
۳۸	۲-۹ روکش‌های کم هیدروژن
۳۸	۲-۱۰ تأثیر روکش بر قطبیت

فهرست مطالب

۴۳	۱۲-۲ انتخاب نوع و قطر الکترود
۴۳	۱۳-۲ دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی و نوع درز اتصال
۴۳	۱۳-۲-۱ الکترودهای پرچوش (پر بازده)
۴۴	۱۳-۲-۲ الکترودهای زودچوش (الکترودهای نفوذی)
۴۴	۱۳-۲-۳ الکترودهای کم هیدروژن
۴۵	۱۳-۲-۴ الکترودهای ترکیبی (الکترودهای پر و زودچوش و یا الکترودهای زود رو)
۴۵	۱۴-۲ فلز پایه و سازگاری با الکترود
۴۵	۱۵-۲ جربان جوشکاری با توجه به نوع الکترود
۴۵	۱۶-۲ تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری در انتخاب اندازه الکترود
۴۶	۱۷-۲ تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود
۴۶	۱۸-۲ خسارت مکانیکی الکترودهای روکش دار
۴۷	۱۸-۲-۱ جذب رطوبت
۴۸	۱۸-۲-۲ فاسد شدن روکش الکترود
۴۸	۱۹-۲ معایب ایجاد شده در جوش به سبب مصرف الکترودهای معیوب
۴۸	۲۰-۲ خشک کن الکترود
۴۸	۲۱-۲ بسته‌بندی و نقل و نگهداری الکترودها طبق ...
۴۹	۲۲-۲ اندازه (قطر) و طول استاندارد
۴۹	۲۳-۲ بسته‌بندی و دسته‌بندی
۴۹	۲۴-۲ ضوابط بازرگانی ظاهری الکترودها
۵۰	۲۴-۲-۱ کیفیت اجرای جوشکاری
۵۰	۲۴-۲-۲ مقاومت روکش در مقابل رطوبت
۵۰	۲۴-۲-۳ استحکام روکش
۵۰	۲۴-۲-۴ بازدید ظاهری روکش
۵۰	۲۴-۲-۵ هم مرکز بودن روکش
۵۱	۲۵-۲ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آن‌ها

❖ فصل سوم: معایب جوش

۵۵	۱-۳ معایب اصلی جوش
۵۵	۲-۳ تخلخل
۵۶	۳-۳ ذوب ناقص
۵۶	۴-۳ نفوذ ناقص
۵۷	۵-۳ لکه قوس
۵۷	۶-۳ جرقه و پاشش
۵۷	۷-۳ بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش)
۵۷	۸-۳ سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوجه
۵۸	۹-۳ انواع ترک‌ها
۵۹	۱۰-۳ عدم پر شدگی شیار

فهرست مطالب

۵۹	۱۱-۳ گرده اضافی در جوش
۵۹	۱۲-۳ ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره)
۶۰	۱۳-۳ ذرات محبوس شده (آخال)
۶۰	۱۴-۳ خلل و فرج (مک)
۶۱	۱۵-۳ پاشش
۶۱	۱۶-۳ ترک جوش

فصل چهارم: طراحی درز جوش

۶۳	۱-۴ درز جوش و انواع اتصال
۶۳	۲-۴ انواع جوش و درز
۶۵	۳-۴ دهانه یا بازشدگی (R)
۶۷	۴-۴ تسممهای پشت بند
۶۸	۵-۴ گرده جوش
۶۸	۶-۴ ضخامت ریشه (پیشانی)
۷۰	۷-۴ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

فصل پنجم: تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری

۷۱	۱-۵ اعوجاج
۷۳	۲-۵ تأثیر نامطلوب جوش بیش از حد
۷۳	۳-۵ کنترل انتباخت جوش
۷۶	۴-۵ انقباض عرضی
۷۷	۵-۵ هلالی شدن بال
۷۸	۶-۵ شمشیری شدن (انحنای طولی)
۸۲	۱-۶-۵ هم راستایی ورق‌ها
۸۳	۷-۵ رفع انقباض‌های جوشکاری با استفاده از حرارت
۸۳	۸-۵ حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری (حرارت القابی)
۸۶	۹-۵ کربن معادل و سرعت خنک شدن
۸۸	۱۰-۵ تعیین دمای پیش گرمایش
۸۹	۱۱-۵ نکات بسیار مهم

فصل ششم: بازررسی چشمی جوش و آزمایش‌های ارزیابی

۹۰	۱-۶ منشأ عیوب جوش
۹۰	۲-۶ زمان شروع نظارت و بازررسی
۹۳	۳-۶ بازررسی عینی (چشمی) جوش
۱۰۴	۴-۶ آزمایش‌های ارزیابی و تأیید
۱۰۴	۵-۶ آزمایش‌های مخرب
۱۰۷	۶-۶ آزمایش‌های غیر مخرب

◆ فصل هفتم: طراحی جوش و اتصالات

۱۱۶	۱-۷ لزوم تعیین اندازه جوش به جهت توجیه اقتصادی
۱۱۶	۲-۷ جوش گوشه (حداقل اندازه، حداکثر اندازه ساق و حداکثر طول مؤثر)
۱۱۹	۳-۷ محدودیت سایر جوش‌ها و ضخامت جوش انگشتانه یا کام توپر
۱۲۰	۴-۷ ضخامت گلوی مؤثر برای جوش شیاری با نفوذ نسبی
۱۲۱	۵-۷ انواع جوش
۱۲۱	۶-۷ تنش‌های مجاز جوش
۱۲۱	۷-۷ ارزش جوش
۱۲۳	۸-۷ اتصالات جوشی با برون محوری
۱۲۴	۹-۷ حداکثر اندازه مؤثر ساق جوش گوشه
۱۲۴	۱۰-۷ ترکیب برش و پیچش
۱۲۵	۱۱-۷ ترکیب برش و خمش
۱۲۶	۱۲-۷ تخمین طول جوش تحت اثر لنگرخمشی
۱۲۶	۱۳-۷ انواع اتصالات
۱۲۸	۱۴-۷ خط تیر
۱۲۸	۱۵-۷ اتصال ساده تیر با نبیشی جان
۱۲۸	۱۶-۷ تنش برشی در تیر و نبیشی
۱۲۹	۱۷-۷ اتصال ساده تیر با نبیشی نشیمن انعطاف پذیر
۱۳۱	۱۸-۷ اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده
۱۳۲	۱۹-۷ اتصالات صلب تیر به ستون
۱۳۸	۲۰-۷ وصلة تیرها
۱۳۹	۲۱-۷ وصلة ستون‌ها

◆ فصل هشتم: مسائل اجرایی در کارهای فولادی

۱۴۲	۱-۸ عملیات اجرایی در کارهای فولادی
۱۴۲	۲-۸ عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها و عملیات سوراخکاری
۱۴۳	۳-۸ ساخت اعضا
۱۴۶	۴-۸ عملیات تمیز کاری و رنگ
۱۴۹	۵-۸ عملیات حمل
۱۴۹	۶-۸ عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار
۱۴۹	۷-۸ عملیات واداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت
۱۵۰	۸-۸ شاقولی کردن ستون‌ها، هم محور نمودن ستون‌ها و تکمیل اطلاعات
۱۵۰	۹-۸ رواداری نصب ستون و نصب کف ستون

◆ فصل نهم: نکات بسیار مهم در آزمون‌های نظام مهندسی

فصل دهم: سوالات آزمون نظام مهندسی عمران-ناظارت	
۱۶۵	آذر ماه سال ۹۰
۱۶۶	شهریور ماه سال ۹۱
۱۶۸	اسفند ماه سال ۹۱
۱۶۹	آذرماه سال ۹۲
۱۷۰	خردادماه سال ۹۳
۱۷۰	آبانماه سال ۹۳
فصل یازدهم: سوالات آزمون نظام مهندسی عمران- اجرا	
۱۷۵	خردادماه سال ۹۳
۱۷۶	آبانماه سال ۹۳
۱۷۸	مردادماه سال ۹۴
فصل دوازدهم: سوالات آزمون نظام مهندسی معماری- اجرا	
۱۸۰	آذرماه سال ۹۲
۱۸۱	خردادماه سال ۹۳
۱۸۲	آبانماه سال ۹۳
۱۸۵	مردادماه سال ۹۴
فصل سیزدهم: سوالات آزمون نظام مهندسی معماری- ناظارت	
۱۸۷	آذرماه سال ۹۰
۱۸۷	شهریورماه سال ۹۱
۱۸۸	اسفندماه سال ۹۱
۱۸۸	آذرماه سال ۹۲
۱۸۹	خردادماه سال ۹۳
۱۹۰	آبانماه سال ۹۳
۱۹۱	مردادماه سال ۹۴
فصل چهاردهم: سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن- ۹۴	
۱۹۲	بهمنماه سال ۹۴
فصل پانزدهم: سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور- ۹۵	
۱۹۵	شهریورماه سال ۹۵
فصل شانزدهم: سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند- ۹۵	
۲۰۰	شهریورماه سال ۹۵
کلیدواژه	
۲۰۴	کلید واژه
منابع و مأخذ	
۲۰۸	منابع و مأخذ

بسمه تعالیٰ

پس از حمد و ثنای الهی و ذکر سلام و صلوات به پیشگاه معزز پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، مراتب تشکر و قدر دانی فراوان و مخلصان خود را از تمامی خوانندگان محترم، دانشجویان، استادی و از همه بیشتر داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی که با نگاه تیز بین، کم و کاستیهای کتاب این حقیر را، چه از طریق پیامک و تماس تلفنی، و چه از طریق درگاه اینترنتی و یا حضوری یادآور و متذکر شدند، اعلام میدارم. در این ویرایش (ویرایش سوم) سعی نمودم مطالبی را متذکر شوم، که معمولاً در سوالات آزمونهای نظام مهندسی ادوار گذشته آمده و یا اینکه احتمال آمدن سوال از آن در آزمونهای دوره‌های آینده بسیار زیاد باشد.

در این ویرایش به منظور اختصار و راحتی داوطلبان و خوانندگان محترم از توضیحات غیر ضروری اجتناب ورزیدم و از آوردن مطالبی که تا به حال از آن سوالی طرح نشده و نیز احتمال طرح شدن سوال از آن در آزمونهای بعدی بسیار اندک است خودداری نمودم. ذکر این نکته ضروریست که این ویرایش (ویرایش سوم) از نظر محتوای با ویرایشهای قبلی کمتر از ۱۰ درصد همخوانی و اشتراک دارد، لذا بهتر است عرض کنم که این ویرایش خود یک تألیف، گردآوری و تدوین جدید است که به سفارش خوانندگان محترم تهیه شده است.

در آخر از تمامی خوانندگان محترم تقاضا دارم که ما را از نظرات و انتقادات خود محروم نساخته و ضعفهایمان را متذکر شوند.

و من... التوفيق

محمدحسین علیزاده برزی

هشدار

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۰، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجلات، نشریات، سایتها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره‌برداری از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پی‌دی‌اف و عکس‌برداری از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، الکترونیکی، سی‌دی، دی‌وی‌دی، فیلم، فایل صوتی یا تصویری وغیره بدون اجازه کتبی از نشر نوآور منع و غیرقانونی بوده و شرعاً نیز حرام است، و متخلفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به صورت فایل ورد یا پی‌دی‌اف و موارد این‌چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت اداره سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به برسی محتواي سایتها می‌پردازنند، برسی و در صورت مشخص شدن هر گونه تخلف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعاً نیز حرام می‌باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فنا پلیس رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به عمل آورده، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلیه خسارات واردہ به این انتشارات و مؤلف از متخلفان اخذ خواهد شد.

همچنین در صورتی که هر یک از کتابفروشی‌ها، اقدام به تهیه کپی، جزو، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، افسست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاده حقیق خود از متخلف می‌نماید.

خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روی نسخه غیر اصلی کتاب،

از نظر قانونی غیر مجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قبیل موارد فوق، مراتب را یا از طریق تلفن‌های انتشارات نوآور به شماره‌های ۰۲۱ ۶۶۴۸۴۱۹۱-۰۲۱ ۹۱۲۲۰۷۶۷۴۸ و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس info@noavarpub.com و یا از طریق منوی تماس با ما در سایت www.noavarpub.com به این انتشارات ابلاغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به عمل آید، و در راستای انجام این امر مهم، به عنوان تشکر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.

۱-۱ مقدمه

فصل اول

جوشکاری و تجهیزات جوش قوس الکتریکی

جوشکاری به معنی اتصال دو نقطه فلز با حرارت و ذوب فلز مینا به یکدیگر می‌باشد. حدوداً سی و پنج نوع جوشکاری وجود دارد که ساز و کار آنها ذوب فلز و ریختن فلز مذاب در محل اتصال است. روش دیگری نیز در جوشکاری وجود دارد که مبنای آن گرم کردن فلزات تا دما و حرارت معین و اعمال فشار به منظور جوش خوردن فلزها به یکدیگر است، البته روش مذکور در صنعت ساختمان کارایی ندارد.

فرآیند جوشکاری به دو دسته‌ی کلی حالت جامد و حالت مذاب تقسیم می‌شود. در فرآیند جوشکاری حالت جامد، نیازی به ذوب قطعه نیست بلکه تنها می‌بایست پیوند متالوژیکی بین اجزا برقرار شود. در هنگام اتصال درجه حرارت نباید از نقطه ذوب فلز تجاوز کند. در ضمن در این فرآیند هیچگونه آلیاژ پرکن ذوب شونده (نظیر فرآیندهای لحیم گرم و سرد) به کار گرفته نمی‌شود.

انواع فرآیندهای جوشکاری حالت جامد عبارتند از: ۱- جوشکاری اصطکاکی، ۲- جوشکاری نوردی، ۳- جوشکاری فشاری، ۴- جوشکاری انفجاری، ۵- جوشکاری ضربه‌ای، ۶- جوشکاری با فرکанс بالا، ۷- جوشکاری اصطکاکی- اختلاطی، ۸- جوشکاری مینیاتوری، ۹- جوشکاری دیفیوژنی (نفوذی).

اتصال بین دو نقطه‌ی فلزی با ذوب کردن لبهای سطح اتصال با یا بدون افزون فلز پرکننده با یا بدون اعمال فشار را جوشکاری ذوبی می‌نامند. این نوع فرآیند برای پلاستیک‌ها و سرامیک‌ها نیز کاربرد داشته و تحت عنوان جوشکاری امتزاجی شناخته می‌گردد. کیفیت محصول در این فرآیند تابع نحوه اجرامی باشد. سه ویژگی خاص در این نوع جوشکاری وجود دارد که عبارتند از: ۱- شدت منبع حرارتی، ۲- نرخ رود حرارت به قطعه و ۳- نحوه پوشش دادن ناحیه جوش. انواع فرآیندهای جوشکاری حالت مذاب بر مبنای منبع تولید حرارت عبارتند از: ۱- شیمیایی، ۲- مقاومتی، ۳- قوس و ۴- پرتوهای بر انرژی.

ذکر این نکته ضروری است که در فرآیند جوشکاری عوامل زیر مورد نیاز است: ۱- منبع ایجاد گرما یا فشار، ۲- فلز مادر یا فلز پایه، ۳- فلز پرکننده یا فلز جوش.

منبع ایجاد گرما می‌تواند منبع الکتریکی یا شعله باشد. فلز پایه همان قطعات فلزی است که می‌بایست با یکدیگر یکپارچه گردد. فلز پرکننده نیز فلزی است که در فرآیند جوشکاری ذوب شده و درز بین دو قطعه فلز پایه را پر می‌کنند. جوشکاری می‌تواند با و یا بدون فلز پرکننده باشد.











۲-۱ علائم جوشکاری

نیاز به یک وسیله‌ای ساده در عین حال دقیق برای برقراری تفاهم میان طرح و سازنده، به استفاده از علائم اختصاری که نمایشگر انواع جوش‌ها و اندازه آن‌هاست، رواج بخشیده است.

علامه اصلی جوش									
جوش پشت یا پشت بند	گوشه	کام یا انگشتانه	شیاری						
			ساده	جناغی	نیم جناغی	لالای	نیم لالای	جناغی گرد	نیم جناغ گرد
				▽	✓	⌞	⌞	⌞	⌞
قلاعیم تكمیلی جوش									
برای دیگر عالمیم اساسی به کتاب عالمیم قراردادی اتصالات در ساختمان‌های فلزی یا نشریات AWS مراجعه کنید	جوش	جوش در محل (موقع نسب)	شكل سطح جوش		جوش یکسره	تخت	محدب	جوش یکسره	
	دور تا دور	دور	—	—					
			○	└	—	⌞	⌞	⌞	
محل قراردادی جاگیری علامت‌های جوشکاری									
<p>نشانه سنگ زدن</p> <p>زاویه شیار درز</p> <p>طول جوش</p> <p>فاصله مرکز به مرکز تکه‌های جوش در جوش‌های منقطع</p> <p>پیکانی که مشخصات جوش را به محل درز جوش مرتبط می‌سازد</p> <p>مشخصات اضافی، نحوه عمل یا مراجعه دیگر</p> <p>علامت اصلی جوش ش با مشخصات جزئی جوش</p>									

شکل ۱-۱



جوش‌های گوشه	جوش‌های شیاری	جوش‌های شیاری مخصوص
 <p>عدد نماینده اندازه ساق جوش، وقتی جوش‌های دوطرف یکی باشد تنها در یک طرف گذارد می‌شود.</p>	 <p>جوش لب‌به‌لب ساده با جوشکاری از دوطرف</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش شیاری</p>
 <p>نشان‌دهنده این است که جوش‌ها منقطع و یکی در میان بوده، طول جوش ۵ سانتی‌متر بوده و به فاصله مرکز به مرکز ۱۰ سانتی‌متر قرار دارند.</p>	 <p>جوش نیم‌جناغی با شکاف ریشه ۳ میلی‌متر با پیخ ۴۵ درجه در قطعه بالایی و استفاده از جوش پشت‌بند</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش شیاری با خط جوش داخلی</p>
 <p>جوش دور تا دور</p>	 <p>نیم‌جناغی دوطرفه</p>	 <p>اتصال گونیا با جوش نفوذی کامل - ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری مورد استفاده در اتصالات تحت بارهای ضربه‌ای یا در معرض خستگی</p>
	 <p>جناغی با زاویه پخی ۶۰ درجه و شکاف ریشه $2/5$ میلی‌متر</p>	

شکل ۲-۱ کاربرد علائم جوشکاری

۱-۳ وضعیت‌ها یا موقعیت‌های جوشکاری

با توجه به وضعیت قرار گرفتن قطعه‌ی مورد جوش نسبت به الکترود، چهار وضعیت یا موقعیت جوشکاری (وضعیت جوشکاری) به وجود می‌آید که عبارتند از: ۱- وضعیت تخت یا وضعیت کفی (با علامت ۱F در جوش گوشه و ۱G در جوش شیاری)، ۲- وضعیت افقی (با علامت ۲F در جوش گوشه و ۲G در جوش شیاری)، ۳- وضعیت سر بالا (با علامت ۳F در جوش گوشه و ۳G در جوش شیاری) و ۴- وضعیت سقفی (با علامت ۴F در جوش گوشه و ۴G در جوش شیاری)



جوش‌های گوشه	جوش‌های نوار
تحت یا کفی (۱F)	افقی (۲F)
محور نوار جوش	قائم (۳F)
محور نوار جوش	سقفی (۴F)
تحت یا کفی (۱G)	افقی (۲G)
ورق افقی جوش افقی	ورق قائم جوش افقی
ورق قائم جوش افقی	ورق قائم جوش قائم
ورق افقی جوش افقی	سقفی (۴G)


شکل ۳-۱ وضعیتهای جوشکاری

۴-۱ اتصالات جوشی

اتصال جوشی عبارتند از برقراری اتصال بین قطعات فلز پایه در حالات مختلف قرارگیری قطعات نسبت به هم، حالات اتصال می‌گویند. انواع اتصالات جوشی به طور کلی عبارتند از:

- ۱- اتصال رویهم، ۲- اتصال لب به لب، ۳- اتصال سپری، ۴- اتصال گونیا، ۵- اتصال پیشانی.


در شکل ذیل انواع اتصال آمده است.



شکل ۴-۱ انواع اتصالات جوشی

۵-۱ انواع جوش



در مورد طبقه‌بندی جوش‌ها می‌بایست گفت که آن‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند، که عبارتند از: ۱- جوش شیاری، ۲- جوش گوش، ۳- جوش کام و ۴- جوش انگشتانه. شکل ذیل انواع جوش‌ها را نمایش داده است.



شکل ۵-۱ انواع جوشی

۶- جوش شیاری

از جوش شیاری برای یکسره کردن تمام قدرت ورق‌ها و برقراری درز جوش‌های تمام قدرت استفاده می‌گردد. برای انجام جوش شیاری در دو لبه‌ی مجاور هم، لازم است لبه‌های کار به منظور نفوذ کامل جوش آماده گردند. علماً در جوش شیاری اغلب از درز ساده و یا درزهای جناغی استفاده می‌گردد.



۷- جوش گوشه

جوش گوشه متدالترین جوش در ساختمان‌های فولادی می‌باشد. از این جوش می‌توان در اتصال روی هم، اتصال سپری و اتصال گونیا مطابق شکل‌ها استفاده کرد.
در صورتی که $t_e = 0.7 \times VD$ اندازه گلو و D اندازه ساق جوش گوشه باشد، داریم:

$$t_e = 0.7 \times VD$$

